

1973 நவம்பர் 22]

இணைப்பு I

[150-ஆம் பக்கத்திலுள்ள 42-ஆம் எண்ணுள்ள உடுக்குறியிட்ட வினாவின் விடையைக் காண்க.]

The total number of cases of food poisoning reported to the Government hospitals in Madras during the calendar year 1972 month-wise are as follows :—

Name of month.	No of cases.
(1)	(2)
January	37
February	16
March	11
April	16
May	27
June	84
July	68
August	49
September	54
October	22
November	35
December	45

இணைப்பு II

[154-ஆம் பக்கத்திலுள்ள 45-ஆம் எண்ணுள்ள உடுக்குறியிட்ட வினாவின் விடையைக் காண்க.]

(அ) 1972 டிசம்பர் திங்களில் பெய்த மழையின் காரணமாக 85 அணைக்கட்டுகள் சேதமுற்றன. இந்த அணைக்கட்டுகளுக்கு ஏற்பட்ட சேதத்தின் விவரங்கள் பிற்சேர்க்கையில் (இணைப்பறிக்கையில்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

(இ) தென்னார்க்காடு, சேலம், தர்மபுரி மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட சேதங்கள் மிக அதிகமானவை. பிற மாவட்டங்களிலும் அணைக்கட்டுகளின் வெள்ளத்தடுப்புக் கரைகள் அவற்றின் முகப்பிலுள்ள தரைப்பகுதிகள் ஆகியவை உடைப்பு எடுத்துக் கொண்டன அல்லது வெள்ளத்தால் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. சேதமடைந்த அணைக்கட்டுகளைப் புதுப் பிப்பதற்கும், உடைப்புகளை மூடுவதற்கும் ஆகும் தோராய செலவு ஏறத்தாழ ரூ. 220 லட்சம் ஆகும்.

பிற்சேர்க்கை.

தோராய மதிப்பீடு.

இணைப்புகள்

எண், மாவட்டம்/வட்டம்.	அணைக்கட்டின் பெயர்	உடைப்புக் கரையை அடைக்கவும் உடனடி மராமத்து செய்யவும்.		பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வர.	பாதிப்பின் விவரம்.
		உடைப்புக் கரையை அடைக்கவும் உடனடி மராமத்து செய்யவும்.	பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வர.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

செங்கற்பட்டு.

1	ஸ்ரீபெரும்புத்தூர்	..	அரண்வாயில் அணைக்கட்டு.	10,000	..	இடது, வலது, கரைகளில் உடைப்பு ஏற்பட்டது.
2	மதுராந்தகம்	..	ஒங்கூர் அணைக்கட்டு	..	17,000	வெள்ளத்தடுப்புக் கரைகள் பாதிக்கப்பட்டன.

[1973 நவம்பர் 22]

வட ஆர்க்காடு.

3 செய்யாறு	..	.. தண்டரை அணைக்கட்டு	..	77,400	வெள்ளத்தடுப்புக் கரை இடது மணல் வாரி நீர் வழியாத பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டன.
4 செய்யாறு	..	.. செய்யாறு அணைக்கட்டு	..	3,000	வலது வெள்ளக் கரை பாதிக்கப்பட்டது.
5 செங்கம்	..	.. தாண்டவராயன் அணைக்கட்டு.	..	47,000	முட்டிபம் அடித்துச் செல்லப்பட்டது.
6 செங்கம்	..	.. போந்தை அணைக்கட்டு	..	1,400	வெள்ளக்கரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
7 செங்கம்	..	.. மலையலூர் அணைக்கட்டு.	..	1,300	பாதுகாப்பு வேலைகள் சேதப்படுத்தப்பட்டன.
8 போளூர்	..	.. எலத்தூர் அணைக்கட்டும், வாய்க்காலும்.	..	5,000	வலது, இடது ஆகிய இரு பக்கமும் அணையிலும் கால்வாயிலும் உடைப்பு ஏற்பட்டது.
9 வாலாஜா	..	.. பொய்னி அணைக்கட்டு	..	10,000	தலைமடுகு வேலைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
10 வாலாஜா	..	.. பாலாறு அணைக்கட்டு	..	20,000	அணைக்கட்டின் கீழ் உள்ள சாலை, அணைக்கட்டின் தடுப்பு சுவரின் பகுதிகளும் அணைக்கட்டின் நீளமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

1973 நவம்பர் 22]

இணைப்புகள்

தோராய மதிப்பீடு.

எண். மாவட்டம்/வட்டம்.

அணைக்கட்டின் பெயர்.

உடைப்புக்

பழைய

கரையை

நிலைக்கு

அடைக்கவும்

கொண்டு

உடனடி மராமத்து

வர.

செய்யவும்.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

தென்றார்க்காடு.

ரூ.

ரூ.

11 விழுப்புரம்

கொதம்பாக்கம்

18,000

25,000

அணைக்கட்டு.

தலைமதகிற்கும்

அணைக்

கட்டிற்கும்

இடையே

உள்ள கரை

பாதிக்கப்

பட்டுள்ளது.

12 திருக்கோயிலூர்

திருக்கோயிலூர்

1,00,000

1,60,00,000

அணைக்கட்டு.

சுமார் 1,500 அடி அடித

துச் செல்லப்பட்டது.

தற்காலிக

நீர்ப்

பாசனத்திற்கு

மண்

கொரம்புகள்

ரூபாய்

ஒரு லட்சம்

செலவில்

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்த இடத்தில் ஒரு

பாரேஜ்

(Barrage)

கட்டுவதற்கு ரூ. 160

லட்சமும், அணைக்கட்டு

கட்டுவதற்கு ரூ. 66 லட்ச

மும் தோராயமாக

செலவாகும். விரிவான

ஆய்விற்குப்பின் திட்டங்

கள் தயாரிக்கப்படும்.

வாய்மையே வெல்லும்
TRUTH ALONE TRIUMPHS

13	திருக்கோயிலூர்	..	..	எல்லிஸ் அணைக்கட்டு	..	5,00,000	5,00,000	வெள்ளக் கரைகள் பாதிக்கப் பட்டுள்ளன
14	கடலூர்	..	..	வானமாதேவி அணைக்கட்டு.	..	1,20,000	1,50,000	அணை பற்றுச் சுவரின் மேல், கீழ் ஆறுகள், வாய்க்கால் கரைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
15	கடலூர்	..	..	சொர்ணவூர்	..	2,00,000	2,50,000	மேல், கீழ் ஆற்றின் அணை பற்றுச் சுவர்கள் வீழ்ந்துள்ளன. அணையின் முன்தளம் 100 மீட்டர் அளவுக்கு அடித்துச் செல்லப்பட்டது.
16	ஷே	..	..	திருவெந்திபுரம் அணைக்கட்டு.	..	15,000	50,000	வெள்ளக்கரைகள் அரிக்கப் பட்டன.
17	ஷே	..	..	திருவாட்டி அணைக்கட்டு	..	..	65,000	வெள்ளக்கரைகள் அரிக்கப்பட்டன.
18	ஷே	..	..	செல்லன்சேரி அணைக்கட்டு	..	1,00,000	2,00,000	வெள்ளக்கரை, சிமெண்ட் பற்றுச்சுவர் அடித்துச் செல்லப்பட்டது.
19	ஷே	..	..	கீழ்குமாரமங்கலம் அணைக்கட்டு.	..	50,000	2,00,000	இடது வெள்ளக்கரை, பற்றுச்சுவர் அடித்துச் செல்லப்பட்டன.
20	விருத்தாசலம்	..	..	விருத்தாசலம் அணைக்கட்டு.	..	5,000	70,000	அணை முன்தளம், பற்றுச் சுவர் பழுதுபட்டன.
21	ஷே	..	..	மெமத்தூர் அணைக்கட்டு	..	..	40,000	அணைமுன்தளம், நிலை தடுப்புச்சுவர் பழுது பட்டன.

தோராய மதிப்பீடு.

எண், மாவட்டம்/வட்டம்.

அணைக்கட்டின் பெயர்

உடைப்புக்

கரையை

அடைக்கவும்

உடனடி

மராமத்து

செய்யவும்.

பழைய

நிலைக்கு

கொண்டு

வர.

பாதிப்பின் விவரம்.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

தென்னார்க்காடு—தொடர்ச்சி.

22 விருத்தாசலம் காட்டுமையிலூர் அணைக்கட்டு .. 40,000

வெள்ளக்கரை 150 மீ.
அடித்துச் செல்லப்பட்டது.
பற்றுச்சுவர் இடிந்து
வீழ்ந்தது.

23 ஷே பிலான்துறை மதகுப்பலகை. .. 1,00,000

ஒழுங்கியக்கி, பயணச்சாலை
கள் பழுதுப்பட்டன.

24 ஷே தீவிலூர் அணைக்கட்டு .. 3,000 5,000

அணைக்கட்டு கரைக்கும்
வரவுகாலுக்கும் செல்
கிற அணுகுசாலை 0—1/3
மைல் வரைசேதப்படுத்தப்
பட்டது.

25 ஷே தொழுதூர் மதகுகள் .. 5,000 2,00,000

இருபக்கமுள்ள பற்றுச்
சுவர்கள் விழுந்தன.26 ஷே கொருக்கன்வாடி அணைக்
கட்டு. .. 25,000அணையின் சுவர்களும்
முன் தளமும் பழுது
பட்டன.

இணைப்புகள்

[1973 நவம்பர் 22]

27	ஷே	..	..	கலுதூர் ஓடை அணைக்கட்டு	..	5,000	பக்கபற்றுச்சுவர் முன்தளம் பழுது பட்டன.
28	கள்ளக்குறிச்சி	..	..	கள்ளக்குறிச்சி அணைக்கட்டு.	10,000	10,000	காப்புச்சுவர் பழுதுபட்டது.
29	ஷே	..	..	தென்கீராவூர் அணைக்கட்டு.	5,000	8,000	காப்புச்சுவர் பழுதுபட்டது.
30	ஷே	..	..	நீலமங்கலம் அணைக்கட்டு.	5,000	10,000	மணல்தள்ளி, காப்புச் சுவர் பழுதுபட்டது.
31	ஷே	..	..	பாக்கம் அணைக்கட்டு	..	25,000	தளம் காப்புச் சுவர் பழுதுபட்டன.
32	ஷே	..	..	பூட்டை அணைக்கட்டு	..	40,000	தளம் காப்புச்சுவர் பழுதுபட்டன.
33	ஷே	..	..	ஆதனூர் அணைக்கட்டு	..	40,000	தளம், காப்புச்சுவர் பழுது பட்டன.
34	ஷே	..	..	திருவரங்கம் அணைக்கட்டு.	..	10,000	தளம், காப்புச்சுவர் பழுதுபட்டன.
35	ஷே	..	..	தியாகராஜபுரம் அணைக்கட்டு	..	70,000	நடுகாப்புச் சுவர் விழுந்து பட்டது.
36	ஷே	..	..	சங்கராபுரம் அணைக்கட்டு	..	1,00,000	காப்புச்சுவர், கீழாற்றுத் தளம் பாதிக்கப்பட்டன.
37	ஷே	..	..	செல்லமுத்து அணைக்கட்டு.	..	1,00,000	கீழாற்றுத்தளம் வெள்ள தடுப்புக்கரை பழுது பட்டன.
38	ஷே	..	..	மூரார்பாத் அணைக்கட்டு	..	1,00,000	கீழாற்றுத் தளம் வெள்ள தடுப்புச் சுவர் பழுது பட்டன.

தோராய மதிப்பீடு.

எண், மாவட்டம்/வட்டம்.

அணைக்கட்டின் பெயர்.

உடைப்புக் கரையை அடைக்கவும் உடனடி மராமத்து செய்யவும்.

பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வர.

பாதிப்பின் விவரம்.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

தென்னார்க்காடு—தொடர்ச்சி.

39	களள்ளக்குறிச்சி ..	..	அக்ரவாதி அணைக்கட்டு	...	1,00,000	கீழாற்றுத் தளம் வெள்ளத் தடுப்புச் சுவர் பழுது பட்டன.	
40	ஷே ..	..	ஸ்ரீபாதநல்லூர் அணைக்கட்டு.	...	1,00,000	ஷே	
41	ஷே ..	..	பென்னாடம் அணைக்கட்டு.	...	50,000	ஷே	
42	ஷே ..	..	கரூர் அணைக்கட்டு	...	5,000	15,000	நடுச்சுவர், தளம் பாதிக்கப் பட்டன.
43	ஷே ..	..	நாகனூர் அணைக்கட்டு	...	5,000	15,000	ஷே
44	ஷே ..	..	சாத்தக்குடி அணைக்கட்டு.	...	5,000	10,000	வெள்ளத்தடுப்புக்கரை, நடுச்சுவர், தளம் சேதம் உற்றன.
45	ஷே ..	..	டீனையங்கல் அணைக்கட்டு	...	5,000	10,000	தளத்தில், வெள்ளத் தடுப்புக் கரையில் உடைப் பெடுத்தன.
46	ஷே -	..	பல்லகச்சேரி அணைக்கட்டு.	...	5,000	10,000	களம் சேதமுற்றது.

47	சிதம்பரம்	..	..	சேத்தியாத்தோப்பு அணைக் கட்டு.	9,800	5,80,000	அணை வெள்ளத்தடுப்பு கரையின்மேல், கீழ் பக்கங்கள் பாதிக்கப் பட்டன.
திருச்சிராப்பள்ளி.							
48	மணப்பாரை	..	..	சவரிமுத்துடையான் அணைக் கட்டு.	..	40,000	அணையின் நடுச்சுவர் 10 மீ. அளவுக்கு உடைப் பெடுத்தது.
49	துறையூர்	..	..	ஆதனூர் அணைக்கட்டு 2-ம் நம்பர்.	..	15,000	வெள்ளத்தடுப்புக்கரை பாதிக்கப்பட்டது.
50	முசிரி	..	..	பேரூர் அணைக்கட்டு	..	70,000	அணையின் நடுச்சுவர் 24 மீ அளவுக்கு உடைப் பெடுத்தது. தளம் அடித்துச்செல்லப்பட்டது.
தஞ்சாவூர்.							
51	பட்டுக்கோட்டை	..	..	பாப்பான் கன்னியார் அணை கட்டு.	..	35,000	அணையின் நடுச்சுவர் இரு பக்கங்களிலும் பாதிக்கப் பட்டன. தளம் பக்க கல் பாவுக்கரை சேதம் உற்றன.
52	ஷே	..	..	அமரசிம்மேந்திரபுரம் அணைக்கட்டு.	..	10,000	தளம், கல்பாவுக்கரை சேதமுற்றன.
சேலம்.							
53	ராசிபுரம்	..	..	மின்னக்கால் அணைக்கட்டு.	..	7,000	இடது வெள்ளத்தடுப்புக் கரை, கண்மாய் எண் 1 அடித்துச் செல்லப் பட்டன.

1973 நவம்பர் 22]

இணைப்புகள்

தோராய மதிப்பீடு.

எண், மாவட்டம்/வட்டம்.

அணைக்கட்டின் பெயர்

உடைப்புக்
கரையை
அடைக்கவும்
உடனடி
மராமத்து
செய்யவும்.

பழைய
நிலைக்குக்
கொண்டு
வர.

பாதிப்பின் விவரம்

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

54 ராசிபுரம்	பைரோஜி அணைக்கட்டு		5,000	சுவர்ச்சரிவுதளம் சேத முற்றன.
55 ஆத்தூர்	அபினவம் அணைக்கட்டு	25,000	12,000	இடது பக்க அணை 20 அடி அடித்துச்செல்லப்பட்டது.
56 ஆத்தூர்	கல்யாணகிரி அணைக்கட்டும் வாய்க்காலும்.	90,000	10,000	அணையின் மேல் பகுதி அடித்துச் செல்லப்பட்டது தளம் பாதிக்கப்பட்டது. வாய்க்கால் வண்டலில் நிறைந்தது.
57 ஆத்தூர்	கத்தம்பாடி அணைக்கட்டு.	13,000	2,000	இடது பக்க அணைக்கட்டு அடித்துச்செல்லப்பட்டது
58 ஆத்தூர்	சின்ன சமுத்திரம் அணைக்கட்டும் வாய்க் காலும்.	85,000	15,000	அணையின் உச்சி 40 அடி அளவுக்கு அடித்துச் செல்லப்பட்டது. தளம் பாதிக்கப்பட்டது.

59	ஆத்தூர்	 புத்தார் கவுண்டன் பட்டி அணைக்கட்டு.	3,76,000	24,000	அணை, நீர் தருவாய்க் கால் அடித்துச் செல்லப்பட்டது.
60	ஆத்தூர்	 பெத்தநாயக்கன் பானையம் அணைக்கட்டு.	60,000	15,000	75 அடி அளவுக்கு அணை அடித்துச் செல்லப்பட்டது. 80 அடிக்கு உடைப்பெடுத்தது.
61	ஆத்தூர்	 குமாரபானையம் அணைக்கட்டு.	90,000	10,000	அணையின் பாதிப்பகுதியும் வெள்ளத்தடுப்புக்கரையும் அடித்துச் செல்லப்பட்டன.
62	ஆத்தூர்	 அணையம்பட்டி வாய்க்காலும் அணைக்கட்டும்.	..	14,000	13 மீ. நீளத்திற்கு அணை சேதமுற்றது.
63	ஆத்தூர்	 பட்டத் துறை அணைக்கட்டு	..	10,000	13 மீ. நீளத்திற்கு அணை அடித்துச் செல்லப்பட்டது. தளம் நிலை குலைந்தது.
64	சேலம்	 பேரூர் அணைக்கட்டும் வாய்க்காலும்.	..	50,000	அணையின் வலதுபக்க சுவரின் உச்சி, முட்டிய உடைப்பெடுத்தன.
65	ஹாசூர்	 பச்சம்பாடி அணைக்கட்டு	10,000	15,000	25 மீ. நீளத்திற்கு அணை அடித்துச் செல்லப்பட்டது. வாய்க்காலில் வண்டல் நிறைந்தது.

தர்மபுரி.

தோராய மதிப்பீடு.

எண், மாவட்டம்/வட்டம்.

அணைக்கட்டின் பெயர்.

உடைப்புக் கரையை அடைக்கவும் உடனடி மராமத்து செய்யவும்.

பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வர.

பாதிப்பின் விவரம்

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ரூ.

ரூ.

ஜர்மபுரி—தொடர்ச்சி

66 ஹனூர்

..

..

கணக்கன் அணைக்கட்டு ..

1,000

3,500

அடித்தள ஆய்வகம் மணலால் நிறைந்தது. வாய்க்காலில் வண்டல் நிறைந்தது.

67 ஹனூர்

..

..

கரப்பட்டி வாய்க்காலும் அணைக்கட்டும்.

5,000

20,000

கால்வாய் அணை அடித்துச் செல்லப்பட்டது. வாய்க்காலில் வண்டல் நிறைந்தது.

68 ஹனூர்

..

..

சின்னக்குப்பம் வாய்க்காலும், அணைக்கட்டும்.

1,000

6,700

100 மீ. அளவுக்கு சாய்தளப் பகுதி நிலை குலைந்தது. மற்றொரு 30 மீ. அடித்துச் செல்லப்பட்டது.

69 ஹனூர்

..

..

குருவரஹல்லி அணைக்கட்டும், வாய்க்காலும்.

5,000

10,000

தளமும், வாய்க்காலும் ஒவ்வொன்றும் 50 மீ. நீளத்திற்கு உடைப்பெடுத்தன.

இணைப்புகள்

[1973 நவம்பர் 22]

தர்மபுரி—தொடர்ச்சி.

70 ஹரூர்	..	.. கருடாவிஜயன் அலைக் கட்டும் வாய்க்காலும்.	1,500	3,500	50 மீ. நீளத்திற்குத் தளம் அடித்துச் செல்லப் பட்டது. 50 மீ. நீளத்திற்கு வாய்க் காலும் உடைப்பெடுத்தது.
71 ஹரூர்	..	.. அண்ணாமலைஹல்லி அலைக் கட்டும் வாய்க்காலும்.	2,500	5,000	தளம் நிலைகுலைந்தது 50 மீ. அளவுக்கு வாய்க்கால் உடைப் பெடுத்தது.
72 ஹரூர்	..	.. குமரப்பட்டி அலைக் கட்டும் வாய்க்காலும்.	15,000	25,000	வாய்க்கால் உடைப் பெடுத்தது. வண்டல் மண்ணால் நிறைந்தது. தொடர்கட்டுமான வேலையும் பாதிக்கப்பட்டது.
73 ஹரூர்	..	.. அலபுரம் அலைக்கட்டு ..	..	10,000	10 மீ. அளவுக்குத் தளம் கரை உடைப்பெடுத்தது.
74 ஹரூர்	..	.. பிரமப்பட்டி அலைக்கட்டு ..	..	8,600	40 மீ. அளவுக்கு தளம் உடைப்பெடுத்தது. வாய்க்கால் வண்டல் மண்ணால் மூடப் பெற்றது.

1973 நவம்பர் 22]

இணைப்புகள்

தோராய மதிப்பீடு.

எண் மாவட்டம்/வட்டம்.

அணைக்கட்டின் பெயர்.

உடைப்புக்

கரையை

அடைக்கவும்

உடனடி

மராமத்து

செய்யவும்.

பழைய

நிலைக்குக்

கொண்டு

வர.

பாதிப்பின் விவரம்.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

தர்மபுரி—தொடர்ச்சி.

75 ஹெக்டர்

..

..

எல்லப்புடையம்பட்டி
அணைக்கட்டு.

..

18,000

75 மீ.

அளவுக்கு
அணையும் பாதுகாப்
புப் பணியும் பாதிக்கப்
பட்டன. வாய்க்கால்
வண்டல் மண்ணால்
இடப்பெற்றது.

76 ஹெக்டர்

..

..

கோவினூர் அணைக்கட்டு.

..

20,000

150 மீ.

அளவுக்கு தள
மும் தொடர் கட்டு
மான வேலையும் பாதிக்கப்
பட்டது. வாய்க்
கால் வண்டலால் மூடப்
பட்டது.

77 ஹெக்டர்

..

..

நரிப்பள்ளி அணைக்கட்டு.

..

25,000

உடைப்பு

ஏற்பட்டது.
வாய்க்கால் மண்
மேடாயிற்று.

இணைப்புகள்

[1973 நவம்பர் 22]

78 ஹூர் வெங்கடசமுத்திரம்
அணைக்கட்டு.

20,000

அணை உச்சி 15 மீ.
அளவுக்கு உடைபெடுத்தது. 50 மீ.
அளவுக்கு கரை உடைப்பெடுத்தது.

79 கோபிசெட்டியாரணையம்.

காலிங்கராயன் அணைக் கட்டும் வாய்க்காலும்.

கோயம்புத்தூர்.

45,000 2,900

தலைமைக் கண்மாய் மேலுள்ள கைப்பிடிச் சுவர் வெள்ளத் தடுப்புக் கரை முதலியன சேதமுற்றன.

80 பவானி

காலிங்கராயன் வாய்க் கால் அமைப்பு முறையில் உள்ள பிரதான அணைக்கட்டு.

7,000

அணை உச்சி, தலைமை கண்மாய், தளம் சேதமுற்றன.

81 பவானி

காலிங்கராயன் வாய்க் கால் அமைப்பு முறையில் உள்ள மத்திய அணைக்கட்டும் தலைப்பு வேலையும்.

11,500

அணை உச்சி, காப்புத்தளம் கல்பாவுக்கரை சேதமுற்றன.

82 பவானி

முரியன் அணைக்கட்டு

17,300

அணையின் நடுச்சுவர் பள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. தளம் காப்புச் சுவர் பாதிக்கப்பட்டன.

தோராய மதிப்பீடு.

இணைப்புகள்

[1973 நவம்பர் 22]

எண், மாவட்டம்/வட்டம்.

அணைக்கட்டின் பெயர்.

உடைப்புக் கரையை அடைக்கவும் உடனடி மராமத்து செய்யவும்.

பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வர.

பாதிப்பின் விவரம்.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ரூ.	ரூ.	
		இராமநாதபுரம்.		
83 திருவாடானை	.. எழுவன்கோட்டை அணைக்கட்டு.	...	3,000	
84 திருவாடானை	.. ஊஞ்சனை அணைக்கட்டு	...	15,000	
85 திருவாடானை	.. ஹனுமந்தக்குடி அணைக்கட்டு.	..	15,000	
			<u>27,17,800</u>	<u>2,01,67,100</u>

வலது பக்க அணைக் கரை 50 மீ. அளவுக்கு அடித்துச் செல்லப்பட்டது.

தலைமைக் கண்மாயில் வலது பக்க கல்பாவுக்கரை, முன் சுவர் சரிவு சரிந்தன. 30 மீ அளவுக்கு வலது பக்க அணைக்கரை, கல்பாவுக்கரை அடித்துச் செல்லப்பட்டது.

35 மீ. அளவுக்கு காப் புச் சுவரின் சரிவுத் தளத்தின் முன் பக்கம் நிலை குலைந்தது.

தொகுப்பு.

என்னும், மாவட்டமும்.

அனைக்கட்
டுகள்.

தோராய மதிப்பீடு.

உடைப்புக்கரையை
அடைக்கவும்
உடனடி
மராமத்தும்.

பழைய
நிலைக்குக்
கொண்டுவர.

1973 நவம்பர் 22]

இணைப்புகள்

223

- 1 செங்கற்பட்டு
- 2 வட ஆர்க்காடு
- 3 தென் ஆர்க்காடு
- 4 திருச்சி
- 5 தஞ்சாவூர்
- 6 சேலம்
- 7 தருமபுரி
- 8 கோயம்புத்தூர்
- 9 இராமநாதபுரம்

(1)

(2)

(3)

(4)

ரூ.

ரூ.

10,000

17,000

3,000

1,62,100

10,70,800

1,93,28,000

70,000

55,000

..

45,000

7,39,000

1,74,000

7,80,000

3,14,300

45,000

38,700

..

33,000

85

27,17,800

2,01,67,100

